


NÁVOD K POUŽITÍ



Balička listových materiálů

FG03425

1. BEZPEČNOST	3
2. ÚČEL	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
6. INSTALACE	5
7. OBSLUHA	6
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
9. NÁHRADNÍ DÍLY	8
10. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ	9

POZNÁMKA:

Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.



Děkujeme vám za zakoupení balíčky listových materiálů FORGAST.

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení se před jeho prvním spuštěním seznámte s tímto návodem k obsluze. Naše produkty jsou upravovány a vylepšovány, aby zajišťovaly bezproblémový provoz a bezpečnost při používání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení, které mají za cíl neustálé zlepšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné provést kontrolu jeho stavu z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle ustanovení Všeobecných Záručních Podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

V žádném případě nesmíte používat poškozené zařízení při přepravě. To může způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za kterou výrobce nenese odpovědnost.

2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážnému zranění nebo jiným ztrátám.

3. Zařízení musí být provozováno v podmínkách uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

4. Během používání zařízení je nutné jej chránit před kontaktem s vodou. Týká se to také veškerých elektrických připojení. V případě kontaktu zařízení s vodou je třeba zařízení vypnout odpojením od napájecího zdroje a nechat jej zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit úraz elektrickým proudem a ohrozit život.

5. Nikdy nesmíte sami otevírat pouzdro zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat volné, aby bylo zajištěno odpovídající chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmí být umísťovány žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Napájecí zástrčku je třeba držet suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji držet za ni a nikdy za napájecí kabel. Je třeba kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění jeho poškození nebo nesprávného fungování je třeba zařízení vypnout a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.

7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je nutné nechat provést jeho kontrolu nebo opravu autorizovaným servisem Forgast před dalším používáním.

Nikdy se nesnažte provádět opravy sami, protože by to mohlo ohrozit život.

Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.

8. Pokud zjistíte poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je třeba zajistit kabel proti náhodnému vytáhnutí nebo zakopnutí.



POZOR !

Připojení nebo úpravu stávající elektrické instalace nebo opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah návodu k použití zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Je třeba průběžně kontrolovat funkci zařízení a v případě zjištění nesprávného chodu nejprve využít informace uvedené v tomto návodu. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných parametrů provozu zařízení se obraťte na autorizovaný servis ForgaSt.

10. Osoby mladší 18 let, s pohybovým nebo mentálním postižením a osoby bez znalosti správné obsluhy zařízení mohou zařízení obsluhovat pouze pod kontrolou a dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost.

11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v práci je nutné zařízení vypnout podle informací v návodu a vyjmout zástrčku ze zásuvky.



POZOR !

Pokud zůstane zástrčka v zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup ke zástrčce a zásuvce. To umožní snadné odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR !

Nedodržování výše uvedených bodů může způsobit vážné zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržování výše uvedených bodů může vést k ztrátě záruky.

2. ÚČEL

Vakuové balení prodlužuje dobu skladování produktů odstraněním vzduchu z kontejneru nebo sáčku, čímž se omezuje proces oxidace produktů uložených v nich. Vakuové balení pomáhá udržet chuť a kvalitu uložených produktů. Také umožňuje zastavit růst aerobních mikroorganismů, které v určitých podmínkách způsobují následující problémy:

PLÍSEŇ - Plíseň nemůže růst v prostředí s nízkým obsahem kyslíku; vakuové balení může účinně eliminovat proces růstu plísní.


DROŽDÍ- Vznikají fermentací, co se projevuje jak ve vůni, tak v chuti výrobků. Kvasinky potřebují pro svůj růst vodu, cukr a mírnou teplotu. Mohou přežít jak při přístupu kyslíku, tak bez něj. Zpomalení růstu kvasinek vyžaduje ochlazení výrobku, zmrazení jej zcela zastaví.

BAKTERIE - Způsobují nepříjemný zápach, ztrátu barvy a/nebo změkčení a změnu struktury povrchu výrobku. V odpovídajících podmínkách se může vyvíjet klobásový jed (původce botulismu) bez přístupu kyslíku a nelze jej zjistit pomocí vůně ani chuti. I když se jedná o velmi vzácnou bakterii, je velmi nebezpečná.

Pro dlouhodobé skladování snadno se kazících produktů je vždy nutné je po vakuovém balení zmrazit, což výrazně eliminuje výše uvedené problémy.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ





4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG03425
Název	Balička listových materiálů FORGAST
Napájecí napětí	220 V~240 V
Výkon	475 W
Rozměry (mm)	391x275x150 výš.
Délka topného pásu	310 x 5 mm
Tlak	28.3Hg/- 958mbar (±3%)
Materiál těla	Nerezová ocel
Hmotnost	6,3 kg
Nohy	Gumové

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě je nutné s zařízením zacházet opatrně a vyhnout se otřesům. Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném vzduchu. Je nutné jej umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Nepřevracet zařízení v rozporu s označením na obalu.

6. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Nepřechovávejte hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda není viditelné poškození při přepravě.
- Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než je uvedeno na štítku s označením.
- Nepoužívejte ochranný vypínač s proudovým chráničem, který nesplňuje bezpečnostní normy.
- Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forgest nebo osobami s potřebnými oprávněními.
- Diferenční jistič, pojistka a napájecí zásuvka musí být instalovány poblíž zařízení.




POZOR!

Zásuvka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné připojení.

7. OBSLUHA

Ovládací panel



A. Kontrolka napájení (Power)

- Když je kontrolka napájení zapnutá, zařízení je připraveno k provozu.

B. Tlačítko Zapnout/Vypnout (On/Off)

- Když je zařízení připraveno k použití, stiskněte tlačítko „On/Off“ a na elektronickém displeji se zobrazí poslední čas svařování. Ventilátor začne pracovat a zařízení je připraveno k odsávání vzduchu. Pokud během 10 minut nebudou podniknuty žádné kroky ze strany obsluhy, elektronický displej a ventilátor se automaticky vypnou. Zařízení se vypne stisknutím tlačítka „On/Off“. Po ukončení práce a vypnutí zařízení je nutné jej odpojit od napájení.

C. Tlačítko automatického vakuového balení (Start)

- Po stisknutí tlačítka „Start“ na ovládacím panelu a na rukojeti víka se zařízení automaticky spustí proces odsávání vzduchu a svařování. Toto tlačítko lze použít pouze pro sáčky nebo fólie určené k vakuovému balení.

D. Tlačítko svařování (Seal)

1. Stisknutím tlačítka „Seal“ na ovládacím panelu a na rukojeti víka lze kdykoli zastavit cyklus odsávání a svařit sáček. Tato metoda se používá pro jemné produkty, které by mohly být při vakuovém balení rozdrčeny nebo poškozeny.
2. Tato funkce může také sloužit k vytváření obalů o netypických rozměrech.

E. Elektronický displej

1. Zobrazuje čas odsávání vzduchu odpočítávaný od 9 do 0. Když se zobrazí hodnota 0, cyklus odsávání je dokončen.
 2. Zobrazuje čas svařování. Čas svařování lze nastavit v rozmezí 1-6 (zobrazená hodnota 10-60) sekund.
- Pro tuto funkci je možné využít paměťovou funkci zařízení.
3. Zobrazení zprávy „E“ oznamuje vznik chyby. Zařízení nemůže pokračovat v provozu.

F. Tlačítka pro nastavení času svařování („+“ nebo „-“)

- Čas svařování lze nastavit prodloužením nebo zkrácením pomocí tlačítek „+“ nebo „-“. Pokud je čas svařování nastaven na hodnotu 0, zařízení nepřejde do tohoto cyklu po odstranění vzduchu.

G. Režim marinování (Marinate)

- Režim marinování spočívá v opakovaném opakování cyklu odsávání vzduchu a jeho uvolňování. Tento režim zajišťuje dosažení optimálního nasycení produktů marinádou co nejkratší dobou.

H. Tlačítko (Accessory) je určeno pro vakové balení pro jiné obaly než sáčky.

- Tento tlačítko se používá k vysávání vzduchu z nádob nebo lahví vybavených speciálním ventilem a dalšího příslušenství.
- Po stisknutí tlačítka „Accessory“ zařízení začne cyklus vysávání vzduchu. Po dokončení cyklu vysávání vzduchu zařízení automaticky ukončí práci BEZ spuštění cyklu svařování.

I. Tlačítko pro pulzní vakuové balení (Pulse)

- Tato funkce umožňuje zabránit rozdrčení citlivých produktů. Její spuštění způsobí, že zařízení bude vysávat vzduch postupně v malých množstvích, v závislosti na tom, jak dlouho je stisknuto tlačítko Pulse. Vzduch je vysáván pouze tehdy, když je tlačítko stisknuto. Po uvolnění tlačítka se zastaví proces vysávání vzduchu.

J. Tlačítko impulsivního svařování

- Tlačítko slouží k zapnutí funkce svařování bez odsávání vzduchu. Svařování začne ve chvíli, kdy se uzavře a přitlačí kryt.

VYTVOŘENÍ VAKOVÉHO PYTLÍKU Z FÓLIE (ROLE)

- K tomu je třeba vybrat fólii pro vakuové balení o správné šířce.
- Položte její otevřený okraj na svařovací lištu.
- Stiskněte tlačítko „Seal“, elektronický displej bude ukazovat odpočítávání času od přednastavené výchozí hodnoty na 0 (00). Ukončení tohoto cyklu bude potvrzeno zvukovým signálem a automatickým otevřením víka.



POZOR:

Správně provedené svaření by mělo být rovné a „průhledné“. Pokud je svaření nepravidelné, neúplné, zmačkané, kalné, je nutné svaření odříznout a znovu zahájit cyklus svařování fólie.

- Po dokončení svařování je třeba odměřit délku sáčku a přizpůsobit ji velikosti určených produktů pro vakuové balení, ponechávajíc asi 4,5 cm volného prostoru v horní části a odříznout zbytek fólie.
- Vložte produkty určené k balení do sáčku a spusťte příslušný proces.

ODVZDUŠNĚNÍ A ZAPÁJENÍ SÁČKŮ

- Vyberte vhodný hotový sáček k balení a umístěte produkty určené k balení dovnitř.
- Pro zajištění nejvyšší kvality balení a pevného zapečetění baleného sáčku ponechte po zabalení produktů minimálně 4 - 5 cm volného prostoru v jeho horní části.
- Položte otevřený konec sáčku podél těsnění komory.
- Ujistěte se, že otevřený konec sáčku je uvnitř vakuovací komory.
- Zavřete víko.
- Stiskněte tlačítko „Start“.
- Přístroj přejde do cyklu odsávání vzduchu. Elektronický displej začne odpočítávat od 9 do 0. (Pokud tlak nedosáhne standardní hodnoty -20"Hg, displej se zastaví na hodnotě 2.

dosáhne standardní hodnoty -20"Hg, displej se zastaví na hodnotě 2. Během cyklu odsávání vzduchu bude elektronický displej zobrazovat odpočítávání času od výchozí hodnoty na 0. Poté přístroj přejde do cyklu svařování.

Ukončení tohoto cyklu bude potvrzeno zvukovým signálem a otevřením víka.

- Vytáhněte sáček a zkontrolujte stupeň nasátí vzduchu a kvalitu svařování.



POZOR:

Správně provedené svařování by mělo být rovnoměrné a „průhledné“. Pokud je svařování nepravidelné, neúplné, pokroucené nebo kalné, je nutné svařování odříznout a znovu zahájit celý cyklus s folií.

Po vakuovém balení výrobků je třeba je správně skladovat.

Všechny snadno se kazící výrobky musí být zmrazeny nebo musí být skladovány v lednici, aby se zabránilo jejich zkáze.

Pro zastavení provozu za jakéhokoliv okamžiku zařízení stiskněte tlačítko „Zapnout/Vypnout“.


8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení je nutné jej odpojit od napájení.

Pravidelně čistěte zařízení vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem, abyste odstranili prach a zbytky balených produktů.

Těsnění vzduchové komory je navrženo tak, aby bylo možné jej vyjmout a vyčistit zbytky tekutin, které mohly uniknout z pytlíků během procesu odsávání vzduchu.

9. NÁHRADNÍ DÍLY



NÁZEV		ČÍSLO DÍLU
1	Fólie řídícího panelu	FG03425/1
2	Ovládací panel	FG03425/2
3	Spínač	FG03425/3
4	Čerpadlo	FG03425/4
5	Transformátor	FG03425/5
6	Elektromagnetický ventil A	FG03425/6
7	Elektromagnetický ventil B	FG03425/7
8	Ventilátor	FG03425/8
9	Podstavec	FG03425/9
10	Komora	FG03425/10
11	Kryt	FG03425/11
12	Teplotní spínač	FG03425/12
13	Hřídel	FG03425/13
14	Držák krytu	FG03425/14
15	Těsnění	FG03425/15
16	Svařovací lišta	FG03425/16
17	Těsnění	FG03425/17

10. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Na konci životního cyklu výrobku nevyhazujte zařízení na místo, které by představovalo riziko pro životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečných odpadů je povoleno za účelem jejich následného odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nutné zařízení předat specializovaným společnostem k vyzvednutí, demontáži a likvidaci.

Zařízení je třeba demontovat, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemické povahy, přičemž je třeba si uvědomit, že některé z nich lze recyklovat a znovu použít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo vhodné k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud není znovu použit, je třeba předat do sběrného místa nebo skládky odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba ho zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánován pozdější montáž zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho elementů.

Výrobce neodpovídá za žádné poruchy nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem, který obsluhuje zařízení.



ODSTRAŇOVÁNÍ

Obal a materiál jeho výroby je 100% recyklovatelný a je označen symbolem



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako splňující Směrnici Evropské unie o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení. Správným způsobem likvidováním tohoto zařízení můžete pomoci předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je nutné jej odevzdat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby již nebylo použitelné (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří polic a dalších prvků, které by mohly představovat nebezpečí. Není vhodné umožnit situaci, kdy je možné se na zařízení šplhat nebo se v něm zaseknout. Zařízení je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů, přinést jej do speciálního sběrného místa; nechat zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnici a příslušnými normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platným evropským právním předpisem a jsou proto označeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na požádání uživatele je k dispozici ve formě elektronické nebo tištěné ve sídle výrobce nebo na webové stránce